

# iButton2 Configuration Tool

## Firmware Update Caution

注意：

新舊版 MCU F/W 請勿更新錯過

因為兩 MCU 內部底層驅動程式碼是不同的，燒錯檔案是不會動

且由於該基板尺寸限制，無法用 ICP 方式 Recovery F/W

所以請勿選錯檔案

新舊版 MCU F/W 辨識：

燒錄檔的選擇只要看目前讀出的 F/W 版本是可以得知，如下圖所示

舊版 MCU (NUC120LC1AN) F/W: 1BT2- 0 x x

新版 MCU (NUC120LC1DN) F/W: 1BT2- 1 x x

舊版 MCU



新版 MCU

